



Retur av formar staplas med distanser och bandade med strö. Använd **samma strö som medföljer vid leverans** till er. Eventuella andra strö ska hålla en **min höjd av 90mm**.

Strö ska vara **placerade under plastdistanserna** för att formarna inte ska gå sönder under hantering/lagring.

Samtliga paneler ska vara grovrengjorda och staplas med **plastskivan vänd uppåt**, i staplar om maximalt **10st formar** på höjden.

En bunt kan bestå av flera staplar med en bredd av **maximalt 120cm** för transportens skull.



Det ska finnas plastdistanser i alla hål på skivan.

Formar som är **3m** har **6st distanser** och formar som är **1.5m** har **4st distanser**.

Tillbehör till formen kan levereras på olika sätt, vanligast i plåtlåda (Meva låda), häck eller EUR-pall med krage.

Oavsett **får de aldrig fyllas över kanten**. På så vis kan de alltid staplas och hanteras staplade med truck på ett säkert sätt.

Alla tillbehör till formen ska vara **grovrengjorda isärtagna** och i största mån sorterade.

Försök hålla isär olika artiklar även om de läggs i samma låda/fack/häck.



Om ej form och tillbehör är grovrengjort kan extra kostnader tillkomma enligt hyresavtal